



T.C.
MUŞ VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 77453069/951.1.1/919597
Konu: Yangın Söndürme Cihazları
(YSC) Dolum,Bakım ve Kontrolleri

23.01.2017

.....KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe millî eğitim Müdürlüğü)

.....MÜDÜRLÜĞÜNE

- İlgisi:
a) 19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.
b) MEB Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi.
c) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 19.12.2016 tarih ve 45686573-622.01.E 2574 sayılı yazısı.

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "**Yangın Söndürme Cihazları (YSC) Dolum,Bakım ve Kontrolleri**" ile ilgili 10.01.2017 tarih ve 385819 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Cevdet ARSLAN
Vali.a
Milli Eğitim Müdürü

Ek:1

DAĞITIM:
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri
Kurum ve Okullarımıza.



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 48680469-951.1.1-E.385819
Konu : Yangın Söndürme Cihazları (YSC)
Dolum, Bakım ve Kontrolleri

10.01.2017

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.

b) MEB Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi.

c) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 19.12.2016 tarih ve 45686573-622.01.E. 2574 sayılı yazısı.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurum binalarının yanından korunması, yanın risklerine karşı gerekli tedbirlerin aksatılmadan alınması, yanına müdahale ve acil durumlarda yetkili personel ile teknik yeterliliğe sahip yanın söndürme cihazlarının alanda bulundurulması hususu ilgi (a) Yönetmelik ve İlgi (b) Yönerge hükümleri doğrultusunda kurum amirlerinin sorumluluğunda yürütülmektedir.

Bakanlığımız yetkilileri tarafından okul ve kurumlarımıza yapılan saha ziyaretleri ile rehberlik ve denetim faaliyetlerinde; Yangın Söndürme Cihazları (YSC)'nin mevzuatta yer alan sürelerden önce (4 yıldan önce) dolumların yapıldığı, Basınçlı Ekipmanlar mevzuatına göre YSC'lerin tetik sisteminde emniyet ventilii olması zorunluluğuna uyulmadığı, YSC'lerin periyodik kontrollerinin yetkili uzmanlarca yapılmadığı, YSC'lere uygulanan iş ve işlemlere ait kayıtlarının tutulmadığı, YSC'lerin güneş ve nemden korunacak şekilde alanda uygun yere asma halkası ile duvara monte edilmediği bazı birim ve kışılarda görülmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bakanlığımıza ulaşan başvuru ve bildirimlerde yeterlilik belgesine sahip olmayan ve/veya mevzuata aykırı olarak yanın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti gerçekleştirmek sureti ile kullanıcıları aldatma/yanıltma faaliyeti gösteren firmaların bulunduğu ifade edilmektedir. Bu sebeple yapılan incelemeler neticesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ekte yer alan ilgi (c) yazı ile açıklama getirilmektedir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarımızdaki YSC'lerin dolum ve bakımlarında karşılaşılan sorunlar ve tespit edilen diğer aksaklıklarda dikkate alınarak, telafisi mümkün olmayan can ve mal kayıplarına meydan verilmemek üzere, ilgi (a) Yönetmelik, ilgi (b) Yönerge ile ekte yer alan ilgi (c) yazında yapılan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi, oluşabilecek teknik aksaklıklar hakkında Sivil Savunma Uzman/Amirleri, İl İSGB Koordinatörleri, İlçe İSGB Büro Yöneticileri ve Periyodik Kontrol Uzmanları ile koordinasyon sağlanması önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Salih AYHAN
Bakan a.
Genel Müdür



T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 45686573 - 622.01.E.2574

19/12/2016

Konu : Talepler ve Şikayeler

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza BİMER, Alo 130 gibi ürün güvenliği şikayet kanallarından ulaşan bildirimlerde; yeterlilik belgesine sahip olmadan ve/veya mevzuata aykırı olarak yanım söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti gerçekleştirerek kullanıcıları aldatma/yanıltma faaliyeti gösteren firmaların bulunduğu bildirilmektedir.

Bakanlığımıza bu kapsamda yapılan denetimlerde; hizmet alımı esnasında kullanıcılar sunulması gereken belge ve bilgilerin bulunamaması veya yanlış/sahte olması nedeni ile şikayet konu firmalara ulaşması ve denetim faaliyetinin sürdürülmesi çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda 4703 ve 1705 sayılı Kanunlar kapsamında Bakanlığımıza gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde, elde ve/veya araba ile taşınabilen yanım söndürme cihazlarının dolum ve bakımına ilişkin süreçlerde karşılaşılan sorunlar ve tespit edilen aksaklıklara ilişkin olarak özellikle kamu kurum ve kuruluşları (okullar, hastaneler vb.) başta olsmak üzere bu cihazların teminini ve dolum bakım hizmet alımı gerçekleştiren yetkili/sorumlu kişi ve/veya birimlerinin bilgilendirilmesine yönelik ihtiyaç hasıl olmuştur.

Yanım söndürme cihazları piyasaya arz edilmeden önce TS EN 3-8 veya TS EN 1866-2, TS EN 1866-3 standartlarına göre üretilip, TS 862-7 EN 3-7, TS EN 3-8, TS EN 3-9/AC ve TS EN 3-10 zorunlu standartları kapsamında belgelendirilmek zorundadır. Üretici bu standartlarda yer alan teknik gereklilikler ile gerekli olan işaretlemelerini/etiketlemelerini ilistemekten sorumludur.

Bununla birlikte yanım söndürme cihazları, piyasaya arzından sonraki aşamada Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te belirtilen periyotlarda muayene, bakım (yılda bir kereden fazla ancak altı aydan az olmayacak sürede) ve yeniden dolum, hidrostatik test (4 yılda bir) sürecine tabi olan ürünlerdir. Bahsi geçen muayene/bakım ve yeniden dolum işlemleri 19 Nisan 2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren ÖSG-2011/09 numaralı Mecburi Standart Tebliği'nin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına belirildiği şekilde Türk Standardları Enstitüsü'nden "TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi" almış işyerlerinde ve TS 11827 zorunlu standardında yer alan gereklilikler kapsamında gerçekleştirilmelidir. Ürünün periyodik muayenesini, hikimini ve yeniden dolumunu yapan firmalar bu hizmetlerine ilişkin etiketlemeyi, ürünün piyasaya arzında yer alan ilk etiketleri kapatmayacak şekilde ilave etmekten sorumludurlar.

Bu çerçevede;

- Kurumumuzum bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlara yönelik satın alınacak ve/veya halen kullanında bulunan elde ve/veya araba ile taşınabilen yanım söndürme cihazlarının yukarıda belirtilen mevzuat ve ilgili standartlar kapsamında belgeli olmasının,
- Bu cihazlar için TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olan iş yerinden bakım ve yeniden dolum hizmeti olmamasının (TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi iş yerleri

"Bu belge, güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır."

Mustafa Kemal Mahallesı Dumlupınar Bulvarı
Eskişehir Yolu 21512'ndde No:154 06510
Çankaya /ANKARA
■ 03122015463
■ www.sanayi.esnayi.gov.tr

Bütçeli İmza: İhsan ÇAKAN Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Yardımcısı

■ 03122015464
■ www.sanayi.gov.tr

- bilgisine TSE Bölge Müdürlüğülarından veya TSE'nin resmi internet adresinde yer alan "TSE'den Belgeli Firma Sorulasma" bölümünden ulaşılabilir).
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te atıf yapılan TSE ISO TS 11602-2 standardında belirtildiği şekilde; söndürmelerin hizmete ilk alındığında kontrol edilmesinin, sonrasında yaklaşık 30 günlük aralıklarla kontrolünün yapılmasıının, varsa basınç cihazı okunarak basınç cihazı göstergesinin uygun aralıktır (yeşil bölge) olup olmadığının kontrolünün yapılmasıının ve bu hususlarda tespit edilen uygunsuzlıkların giderilmesi için cihazların hakuna alınmasının sağlanmasıının,
 - TS 11827 standarı gereğince, ürün sahibi/yetkili sorumlu/kullanıcı ile yanın söndürme cihazları için bakım/dolum hizmeti alınacak firma arasında bakım sözleşmesi yapılmasıının ve bu sözleşmede aşağıdaki olarak;
 - Hizmetin konusu, kapsamı, süresi, adresi,
 - Müşterinin unvanı, adresi ve diğer iletişim bilgileri,
 - Karşılıklı sorumluluklar,
 - Sözleşme imzalayacakların isimleri ve yetkileri,
 - Aeil durumlar sırasında irtibat kurulacak adres ve telefonlar,
 - Anlaşmazlıklar halinde uzlaşma makamları,
 - Hizmetin ücreti ve ödeme şekli,
 - Önceden öngörülmeyen sorunlar ve engeller ile karşılaşıldığında yapılacak işlemlerin bulunmasını,
 - Bakım ve dolum işlemlerine ilişkin fatura bilgilerinin ve iş yeri tarafından kayıt altına alınması gereken bilgilerin yer aldığı müşteri kartı örneğinin, alınan hizmet fakturalarının, firma gayri shahi müessesese ruhsatı, vergi levhası vb. belgelerin talep edilmesinin ve mümkünse örneklerinin ürüntün kullanımı süresince muhafaza edilmesinin,

uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Söz konusu ürünlere yönelik piyasada bulunan mevcut uygunsuzlıkların giderilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve son kullanımının korunması amacıyla, tarafınızca karşılaşılan uygunsuzlıkların, yetkili ve sorumlu kuruluşların değerlendirmelerinde kullanılmak üzere bildirilmesi hususunda bilgilerinizi arz ederim.

Prof. Dr. İbrahim KILIÇ ASLAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
ADALET BAKANLIĞINA
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR
BAKANLIĞINA
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞINA
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK
BAKANLIĞINA
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA
EKONOMİ BAKANLIĞINA
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞINA
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK

"Bu belge, güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır."



Celal ÖZDEMİR
VAKF

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
Eskişehir Yolu 2151.Caddde No:154 00510
Çankaya/ANKARA

■ 03122015463

✉ ibrahim.kilic@aslan.gov.tr

Bilgi İsmi İmza: İsmail ÇAKAN Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Yardımcısı

■ 03122015464