



T.C.
MUŞ VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 28266620-918.01-E.749038

10.01.2018

Konu : Okul ve Kurumlarımızda Alınması Gereken
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

.....KAYMAKAMLIĞINA

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

.....OKULU/KURUM MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 09/01/2018 tarih ve 641993 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile Okul ve kurumlarda alınması gereken önlemler belirtilmiş olup buna ilişkin rapor ekte gönderilmiştir. Ancak Raporun Merdivenlerdeki Tehlikeler ve Alınması Gereken Önlemler Başlığının 3. Maddesinde; "Merdiven korkuluklarının yerden enaz 90 cm yükseklikte olması" sehven yazılmıştır.

Ancak doğrusu "her iki tarafı boşluk olan merdivenlerin her iki tarafına, boşluk tek taraflı ise boşluk olan tarafına enaz 1.10 metre yüksekliğinde korkuluk yapılmalıdır. Merdivenlerin duvar tarafına da 90 cm yüksekliğinde küpeşte yapılmalıdır. Korkuluklar kaymayı, düşmeyi ve tırmanmayı engelleyecek şekilde düzenlenmelidir" şeklinde olmalıdır.

Gereğini rica ederim.

Metin İLCİ
Vali a.
Millî Eğitim Müdürü

DAĞITIM :

İlçe Kaymakamlıklarına
Tüm okulve Kurum md.